

DOCUMENTAR FOTOGRAFIC

Titlul proiectului:

**Modernizare, reabilitare și eficientizare energetică –
Liceul tehnologic “Avram Iancu”, Corp C1, Str. Gh.
Doja nr.13, Târgu Mureș**

Rh = S parțial + P + 2E

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

Proiectant general:

SC QUADRATUM ARCHITECTURE SRL

Proiectant de specialitate Arhitectură:

SC QUADRATUM ARCHITECTURE SRL

Adresa imobil:

Str. Gh. Doja nr.13, Târgu Mureș

Numărul proiectului:

Q146

Data: NOIEMBRIE 2021


FATADA CURTE INTERIOARA- CORP 1- SCOALA



FATADA PRINCIPALA- CORP 1- SCOALA



DETALII INTRARE SI FERESTRE



◁ Detalii usa de acces si feronerie

▽ Ferestre duble din lemn si grilaje metalice pentru protectia ferestrelor de la parter, desprinderi de tencuiala.




ANCADRAMENTE FERESTRE



ANCADRAMENTE FERESTRE FATADA STRADALA



ANCADRAMENT FERESTRE DE PE FATADA DINSPRE CURTE



ANCADRAMENTE FERESTRE DE LA CASA SCARII


DEGRADARI FATADE



Burduseli ale zonelor cu tencuiala despinsa



Desprindere de tencuiala pana la caramida







Tencuiala umflata/ desprinsa din cauza umiditatii de capilaritate si infiltratii.
Lacune - diferente de culoare a tencuielii pe aceeaasi fatada.



Umiditate de capilaritate
Desprinderi tencuieli



SPATII INTERIOARE - SCARA



SPATII INTERIOARE - FINISAJE- SITUATIE EXISTENTA SI DEGRADARI





SALI DE CLASA
PARDOSELI:
 -dusumea din lemn veche, in stare de degradare.
 -praguri din lemn intre holuri si salile de clasa- nu se asigura conditiile prevazute in P¹¹⁸/₉₉ cu privire la caile de evacuare.
PERETI: vopsea pe baza de ulei la partea inferioara, vopsea lavabila alba pana la tavan
TAVANE: vopsea lavabila




CIRCULATII - HOLURI SI CASE DE SCARI-
FINISAJE EXISTENTE
PARDOSELI-mozaic turnat
PERETI- vopsea pe baza de ulei la partea inferioara, vopsea lavabila alba pana la tavan
TAVANE-vopsea lavabila

TAMPLARII



FERESTRE

Tamplarii duble din lemn, cu geam simplu, ce nu asigura confortul termic.
Tamplariile prezinta degradari.



SPATII INTERIOARE - PERETI SI TAVANE - DEGRADARI

Tencuiala degradata sau desfacuta, in special la nivelul bancilor in salile de clasa.



La ultimul nivel, atat la pereti, cat si la tavane, se prezinta degradari locale datorate infiltratiilor



Infiltratii vizibile la tavanul casei scarii.

