

Fotografii din 2009



Teritoriul fostei fabrici de cărămizi, corpul B este marcat cu săgeată



Fațada principală – corpul A



Tractul din mijloc, cu ferestrele mici deschise ulterior – corpul A



Tencuielile originale, studiu de parament



Fațada principală – corpul B



Fereastră de la parte, fațadă principală, corp B



Casa scării, cu antreul din fața apartamentelor, cu două uși originale



Urmele fostului perete pe tavanul camerei



Ușă cu toc și foaie originală