

situatie existenta



acces in scola




in spatele terenului de sport




zona a scolii seaca

situatie propusa



pergola la intrare



tribuna propusa



beton vopsit si amenajare sp. verde

situatie existenta



zona pustie



lucrusoare aruncate pe jos



curtea din spate a scolii



stejarul

situatie propusa



zona verde amenajata cu banchi, copaci, pavaj



banchi propuse pentru lucrusoare si sezut



curte vopsita



bancute propuse in jurul stejarulu




gimnaziul al. ioan cuza  
vizualizare - situatie existenta si propusa -

fotografii sugestive din documentatie




curte vopsita



trotuar vopsit



sezlong din beton



amenajare curte



detaliu de amenajare



iluminat de seara



banchi in jurul stejarului